


## 七美小台灣據點涼亭修復-封閉平面圖



備註:既有涼亭範圍往外延伸 1 公尺-2 公尺辦理封閉，施工期間封閉禁止進入；既有步道開放通行，請前往之民眾與遊客注意自身安全。

—— 管制線